

[リコール情報] フォークリフトの電気装置に関するリコールについて

平成22年3月9日、コマツユーティリティは国土交通省に対して、下記の通り、リコール届出を提出しましたので、お知らせ致します。

リコール情報

届出番号	2482
届出日	平成22年3月9日
開始日	平成22年3月9日
対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	下表の通り
対象台数	2台
不具合の部位(部品名)	電気装置(電源制御コントローラ)
不具合の状況	電気式フォークリフトの電源制御コントローラにおいて、当該コントローラ内部の電気回路が不適切なため、回路内に過大な電圧が発生する場合があります。そのため、電源制御コントローラの内部部品が焼損し、最悪の場合、走行できなくなるおそれがある。
改善措置の内容	全車両、電源制御コントローラの電気回路に蓄電器を追加し過大な電圧の発生を防止する。
自動車使用者等に周知させるための措置	①使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ②分解整備事業者:使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ③対策完了車両は、ステッカ(2482)をダッシュボード前面の右上方に貼り付ける。

対象となる車両

車名	型式	通称名	対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間	対象台数	備考
コマツ	ZAF-M254	FB25HB	M254-818049～M254-818050 平成20年12月22日～平成20年12月23日	2	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) (平成20年12月22日～平成20年12月23日)	(計2台)	

対象車両をご愛用のお客様には、直接電話またはダイレクトメール等でご案内させていただきますので、お手数をお掛けしますが、お客様のご都合の良い日時をお知らせいただき、修理(無料)をお受け頂きますようお願い申し上げます。

ニュースリリースに記載されている情報は発表時のものであり、予告なしに変更される場合があります。